

Service-Preisliste Deutschland

gültig ab 01.04.2015

Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten die Mehrwertsteuer. Sie sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

Teil A – mechanische Uhren

Standardrevision

Bei erhöhtem Aufwand können Mehrkosten anfallen. Diese können erst nach Begutachtung in unserem Haus festgestellt werden. Wir teilen diese per Kostenvoranschlag mit.

3-Zeiger-Uhr	104, 240, 243, 244, 344, 444, 456, 556, 656, 657, 809, 810, 856, 857, 902, 1736, 1746, 6033, 6068, 6100, 6110, 8820, 8824, 8826, 8828, Audi Square, Audi Circle, EZM 3, EZM 3F, EZM 9, T1, T2, U1, U2 C, U200, U212	180 € 235 € für [Ⓐ] -Uhren
4-Zeiger-Uhr	856 UTC, 857 UTC, 6036, 6060, 6090, EZM 7, U2	220 € 275 € für [Ⓐ] -Uhren
Chronograph Komplexität I	103, 144, 155 Manufactum, 203, 256, 303, 356, 358, 756, 757, 900, 901, 903, 917, 956, 6000, 6015, 6026, 6066, 6099, EZM 13, U1000, Audi Square Chrono, Audi Circle Chrono	330 € 385 € für [Ⓐ] -Uhren
Chronograph Komplexität II	142, 156, 157, EZM 1, 903 H2, 903 H4, 903 Klassik, 958, 6052	400 € 455 € für [Ⓐ] -Uhren
Chronograph Komplexität III	140, 142 ST II, 6030, EZM 10	450 € 505 € für [Ⓐ] -Uhren

Leistungen der Standardrevision

- Werkrevision (zerlegen, reinigen, schmieren, montieren und justieren des Uhrwerkes, Austausch aller technisch notwendigen Teile)
- Erneuern des Dichtsystems (alle O-Ringe inkl. Krone, Drücker nur sofern technisch notwendig)
- Reinigen des Gehäuses
- Reinigen und Überprüfen des Metallarmbandes
- Instandsetzen des Metallarmbandes (sofern nötig und möglich, kein Austausch der Schließe)
- Endkontrolle

Zusätzliche Serviceleistungen

- Gehäuseaufarbeitung **zusammen mit einer Standardrevision** (Preis exkl. Standardrevision) 200 €
- Gehäuseaufarbeitung **ohne Standardrevision** (inkl. Dichtsatz) 271 – 531 €
- Gehäuse(teile)aufarbeitung mit *TEGIMENT-Oberflächen* nicht möglich
- Gehäuse(teile)aufarbeitung mit *geschwärzten Oberflächen* auf Anfrage
- Armbandaufarbeitung 60 €
- mit *TEGIMENT-Oberflächen* nicht möglich
- mit *geschwärzten Oberflächen* auf Anfrage
- Tausch von Zifferblatt, Drehring, Zeiger auf Anfrage
- Teilreparaturen nach Begutachtung
- Sonstige (nicht aufgeführte) und historische Sinn-Uhren nach Begutachtung
- Sinn-Uhren aus Edelmetall nach Begutachtung

Service-Preisliste Deutschland

gültig ab 01.04.2015

Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten die Mehrwertsteuer. Sie sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

Teil B – Quarz-Uhren

Standardrevision

Bei erhöhtem Aufwand können Mehrkosten anfallen. Diese können erst nach Begutachtung in unserem Haus festgestellt werden. Wir teilen dies per Kostenvoranschlag mit.

HYDRO-Uhr	403, EZM 2, UX (EZM 2B) Batteriewechsel bei HYDRO-Uhren sind nur in Verbindung mit einer Standardrevision möglich, da das Werk komplett vom HYDRO-Öl gereinigt werden muss.	220 €
Batteriewechsel (inkl. Dichtsatz)	809, 810, 815 andere Sinn-Quarzuhren nur wenn techn. möglich	60 €

Leistungen der Standardrevision

- Reinigen des Werkes (inkl. Altölentsorgung bei HYDRO-Uhren)
- Kontrolle des Uhrwerkes und ggf. Austausch von Verschleißteilen sofern technisch notwendig
- Batterie erneuern
- Regulierung des Werkes
- Reinigen des Gehäuses
- Reinigen und Überprüfen des Metallarmbandes
- Instandsetzen des Metallarmbandes (sofern nötig und möglich, kein Austausch der Schließe)
- Erneuern des Dichtsystems (Austausch von Dichtungselementen sofern technisch notwendig)
- Befüllen der Uhr mit HYDRO-Öl
- Prüfen und Wiederherstellen der Dichtigkeit
- Endkontrolle

Zusätzliche Serviceleistungen

- Gehäuseaufarbeitung **zusammen mit einer Standardrevision** (Preis exkl. Standardrevision) 200 €
- Gehäuseaufarbeitung **ohne Standardrevision** (inkl. Dichtsatz) 271 – 531 €
- *Gehäuse(teile)aufarbeitung mit TEGIMENT-Oberflächen* nicht möglich
- *Gehäuse(teile)aufarbeitung mit geschwärzten Oberflächen* auf Anfrage
- Armbandaufarbeitung 60 €
- *mit TEGIMENT-Oberflächen* nicht möglich
- *mit geschwärzten Oberflächen* auf Anfrage
- Tausch von Zifferblatt, Drehring, Zeiger auf Anfrage
- Teilreparaturen nach Begutachtung
- Sonstige (nicht aufgeführte) und historische Sinn-Uhren nach Begutachtung
- Sinn-Uhren aus Edelmetall nach Begutachtung

Service-Preisliste Deutschland

gültig ab 01.04.2015

Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten die Mehrwertsteuer. Sie sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

Teil C – Informationen

Allgemeine Informationen

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die AGB und weitere Informationen zum Ablauf des Services finden Sie auch auf unserer Website www.sinn.de.

Auszug aus den AGB

§ 13 Service, Reparaturen

[...] 13.2 Für Service- und Reparaturaufträge, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung erteilt werden, wird ein entsprechender Kostenvoranschlag übermittelt und die Zustimmung des Kunden zur Durchführung der angebotenen Leistung eingeholt. Die Vergütung für die Erstellung des Kostenvoranschlags beläuft sich auf 20,00 EUR inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer zuzüglich der Versandkosten. Dieser Betrag wird im Falle der Ausführung des Auftrags zugunsten des Kunden auf den Rechnungsbetrag angerechnet. [...]

§ 12 Garantien

[...] 12.2 Darüber hinaus gewähren wir auf alle von uns erbrachten Serviceleistungen (insbesondere Reparaturarbeiten) eine Haltbarkeitsgarantie für die erbrachten Leistungen. Die Garantie für Serviceleistungen bezieht sich ausschließlich auf die ausgeführten Arbeiten und die ausgetauschten Teile. Die Garantiezeit für Serviceleistungen beträgt zwei Jahre ab der Mitteilung der Bereitstellung oder der Rücksendung der Uhr an den Kunden. [...]

[...] 12.5 Von der Garantie auf Neuwaren und Serviceleistungen ausgenommen sind:

- Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch der Uhr verursacht wurden, insbesondere Schäden durch Schlag- oder Stößeinwirkung.
- Schäden durch unsachgemäße Reparaturen, die nicht von Sinn vorgenommen wurden.
- Gewöhnliche Verschleißerscheinungen, insbesondere an Armbändern und Uhregehäusen.
- Der Verlust der Wasserdichtheit bei wasserdichten Uhren nach Ablauf von 24 Monaten ab Kaufdatum.
- Reparaturleistungen im Rahmen der Garantie und der gesetzlichen Gewährleistung sowie Reparaturleistungen aus Kulanz.

Von der Garantie auf Serviceleistungen zusätzlich ausgenommen sind:

- Ältere Uhren, die nicht mehr vollständig in ihrer Funktion wiederherstellbar sind. [...]

Versandkosten

Für den Hin- und Rückversand entstehen je nach Zustelladresse zusätzliche Kosten.

Versandkosten pro Richtung:

Region	Ersatzteile	Uhren	mit UPS-Rückholschein
Deutschland	3,50 €	12,50 €	12,50 €
EU, Norwegen, Schweiz, Türkei	25 €	50 €	50 €
USA / Kanada	95 €	95 €	95 €
Alle anderen Länder und Regionen	120 €	120 €	120 €